

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAME DE CRUDO Y/O DERIVADOS

Año 2000

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS
AREA AUCA**

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZONICO

AÑO: 2000

#	Fecha	Area	Sector	Lugar del siniestro	Descripción del siniestro	Daños causados	Superficie contaminada	Volumen aprox.Derramado	Afectación a terceros	Avance Porcentual	Terceros afectados	Valor Indem.
1	1-Jan-00	Auca	Estación Yulebra	a 200 m de la Estación Yulebra	Daño de válvula del separador de prueba Falla de Equipo	Finca y terreno contaminado	200 M2 aproximadamente	15 bls	Si	100%		
2	12-Jan-00	Auca	Pozo Yuca 06	Alrededores de la plataforma	Rebosamiento de Tanque Negligencia	Plataforma del pozo, estero y terreno aledaño	100 M2	0.5 bls	Si	100%		
3	8-Feb-00	Auca	Estación Pindo	Linea de transferencia	Corrosión externa de la linea de transferencia Corrosión	Ninguno	6 M2	0.5 bls	No	100%		
4	14-Mar-00	Auca	Pozo Auca Este	A 2 metros del Pozo Auca Este	Corrosión interna Corrosión	Contaminación de terreno aledaño	30 M2	3 bls	Si	100%		
5	27-Mar-00	Auca	Pozo Yuca-04	Cabezal de la plataforma del pozo Yuca-04	Robo de válvula casing del cabezal del pozo Atentado	Derrame de crudo el la plataforma del pozo	200 m2 plataforma del pozo Yuca-04	no estimado	No	100%		
6	1-Apr-00	Auca	Estación Auca Sur	a 2 metros de separadores de producción Auca Sur	Corrosión interna Corrosión	Terrenos de Petroproducción y riachuelo aledaño	Petroproducción = 1600 m, a teceros=5000 m lineales riachuelo	600 bls	Si	100%		
7	1-Apr-00	Auca	Estación Auca Sur	Linea de descarga de Separadores	Fisura por presión acumulada en la línea de descarga de los separadores Falla de Equipo	Contaminación de terreno de Petroproducción y riachuelo eledaño	6160 M2	no estimado	Si	100%		
8	1-Apr-00	Auca	Pozo Auca 13	Linea de flujo	Corrosión interna Corrosión	Area de la plataforma y finca de un colono	2760 M2	no estimado	Si	100%	Alcira Ruiz Ruales	
9	2-Apr-00	Auca	Linea del pozo Inyector # 05	A 150 m de la Estación Auca Sur	Válvula en mal estado (no sella) Falla de Equipo	Terreno firme PPR y laguna	12075 M2	no estimado	Si	100%		
10	9-Apr-00	Auca	Estación Auca Central	Área de ACT, Línea de oleoducto de 10"	Fuga de crudo por grapa Falla de Equipo	Terreno firme y finca de un colono	200 M2	15 bls	Si	100%		
11	9-Apr-00	Auca	Estación Auca Sur	Tanque de Diluyente	Fuga de válvula Neumática Falla de Equipo	Terreno contaminado	Por determinar	80 bls	Si	100%	Alcira Ruiz Ruales	
12	13-Apr-00	Auca	Estación Auca Central	Linea de flujo	Corrosión interna Corrosión	Terreno contaminado	30 M2	3 bls	No	100%		
13	18-Apr-00	Auca	Pozo Cononaco 01	Cabezal del pozo	Manipulación de válvula por tercera personas Atentado	Tierra firme	1432 M2	no estimado	Si	100%		
14	22-Apr-00	Auca	Kilometro 136 vía Coca Cononaco	A 3 km de la Estación Auca Central	Daño de acoplamiento Falla de Equipo	Fluido derramado en agua de formación	300 M2	no estimado	No	100%		
15	24-Apr-00	Auca	Estación Auca Central	A 100 m de Unidades de Oleoducto	Llenado y drenado de canales de Oleoducto Negligencia	Contaminación de lago aledaño a los canales de oleoducto	1500 M2 por confirmarse	5 bls	No	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAME DE CRUDO Y/O DERIVADOS

Año 2000

16	25-Apr-00	Auca	Pozo Paraiso 09	A 7 km del pozo	Corte de la línea ocasionado por terceras personas Atentado	Canaleta de plataforma 300x1	300 M2	3 bis	No	100%		
17	19-May-00	Auca	Pozo Auca 38	Línea de flujo	Liqueo de crudo por la línea Corrosión	Tierra firme	15 M2	5 gal	No	100%		
18	5-May-00	Auca	Estación Yuca Central	Plataforma de ACT e la Estación Yuca	Rotura de la Unidad de Medición (ACT) y posible falla válvula check Falla de Equipo	Plataforma del pozo	90 M2	1.3 bis	No	100%		
19	8-May-00	Auca	Vía Coca - Cononaco	A 1500 m de la Estación Auca Central (Aguas de Formación)	Derrame ocasionado por daños en acoplamiento de la línea Falla de Equipo	Contaminación de terreno de un colono	Por determinar	No determinado	Si	100%		
20	3-Jun-00	Auca	Pozo Auca-01	Línea de flujo de 6 5/8"	Rotura de válvula de drenaje Corrosión	Terreno firme y estero	1000 M2	6 bis	Si	43%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAME DE CRUDO Y/O DERIVADOS

Año 2000

21	3-Jun-00	Auca	Estación Auca Central	A 300 m de la Estación Auca Central	Rotura de válvula de drenaje en el derecho de via Petroproducción. Falla de Equipo	Derecho de via y quebrada atedaña	1000 M2	6 bis	No	100%		
22	26-Jun-00	Auca	Pozo Auca-18	Línea de flujo de 4 1/2"	Perforación en la línea Corrosión	Terreno firme	300 M2	10 bis	Si	53%		
23	28-Jun-00	Auca	Pozo Auca 05	Línea de flujo de 4 1/2"	Caliche en la línea de flujo Corrosión	tierra firme y esteros	100 M2	5 bis	Si	100%		
24	7-Jul-00	Auca	Pozo Auca-18	Línea de flujo del pozo de 4 1/2"	Corrosión interna Corrosión	Terreno firme	2000 M2	120 bis	Si	45%		
25	12-Jul-00	Auca	Pozo Auca 12	Línea de flujo de 6 5/8"	Rotura de la línea por corrosión Corrosión	terreno firme y estero	100 M2	2 bis	Si	55%		
26	22-Jul-00	Auca	Pozo Cononaco 15	Cabezal	Manipulación de válvula Atentado	Plataforma del pozo	150 M2	4 bis	No	100%		
27	1-Aug-00	Auca	Estación Auca Central	Línea de flujo del pozo Auca-24	Caliche por corrosión interna Corrosión	Estero	13000 M2	100 bis	Si	100%		
28	1-Aug-00	Auca	Pozo Auca-29	Línea de flujo del pozo Auca 29	Corrosión interna Corrosión	Tierra firme y pantano	1500 M2	no estimado	Si	100%		
29	2-Aug-00	Auca	Pozo Auca-13	Línea de flujo 6 5/8"	Caliche en pega por corrosión interna Corrosión	Terreno	300 M2	1bl	Si	100%		
30	23-Aug-00	Auca	Pozo Conga-01	Línea de flujo 6 5/8"	A 100 metros de la Estación Sur Corrosión	Estero y finca de colono	1500 M2	20 bis	Si	100%		
31	28-Aug-00	Auca	A 2 Km al sur de la Estación Auca Central	Línea de 8" de PVC (Agua de Formación)	Rotura de línea 8" de PVC Falla de Equipo	Tierra firme y pantano	1500 M2	no estimado	Si	100%		
32	2-Sep-00	Auca	Pozo Auca-27	Línea de flujo de 4 1/2"	A 500 metros al Oeste del cabezal Corrosión	Terreno firme y estero	200 M2	3 bis	Si	100%		
33	1-Sep-00	Auca	Pozo Auca-26	A 50 metros de la piscina de recolección de crudo	Corrosión	Tierra firme	20 M2	1 bl	No	100%		
34	9-Sep-00	Auca	Pozo Auca 13	Línea de flujo de 6 5/8"	A 200 metros al sur de la Estación Sur Corrosión	Pantano, estero y tierra firme	700 M2	5 bis	No	100%		
35	22-Sep-00	Auca	Pozo Cononaco-15	Válvula de mariposa de 4"	Posible fatiga de material o sobrepresión por evaluación con taladro del pozo Falla de equipo	Tierra firme en área de manífol	500 M2	8 bis	No	100%		
36	22-Sep-00	Auca	Oleoducto Tiguino - Cononaco	Filtro de línea	Rotura del empaque del filtro Falla de equipo	Tierra firme	30 M2	5 bis	No	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAME DE CRUDO Y/O DERIVADOS

Año 2000

37	23-Sep-00	Auca	Pozo Auca-01	Línea de flujo de 6 5/8"	A 6 Km al sur de la vía Estación Auca Central. Corrosión	Pantano y estero	1000 M2	10 bls	Si	43%		
38	25-Oct-00	Auca	Pozo Yulebra 05	A 200 metros de la locación del pozo	Caliche en la línea de flujo Corrosión	Derecho de vía	150 M2	0.5 bls	No	100%		
39	2-Nov-00	Auca	Pozo Auca 43	A 30 metros del cabezal del pozo	Caliche en la tubería Corrosión	Platanal y estero	15050 M2	40 Bls	Si	100%		
40	8-Nov-00	Auca	Pozo Cononaco-06	A 15 mts cabezal del pozo	Reboscamiento de Tanque Falla de Equipo	Área de cubeto	200 M2	30 bls	No	50%		
41	13-Dec-00	Auca	Estación Auca Central	Separadores de Producción	Mal estado de válvula de mariposa Falla de Equipo	Tierra firme	1 M2	20 Gal.	No	100%		
42	18-Dec-00	Auca	Pozo Cononaco 02	A 15 metros del pozo	Defecto de válvula Falla de equipo	Tierra firme	10 M2	1 gal	No	100%		
43	22-Dec-00	Auca	Pozo Cononaco 02	A 500 metros de la plataforma	Corrosión en la línea Corrosión	Tierra firme y riachuelo	600 M2	20 bls	Si	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO
CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS
AREA SACHA**

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZONICO

AÑO: 2000

#	Fecha	Area	Sector	Lugar del siniestro	Descripción del siniestro	Daños causados	Superficie contaminada	Volumen aprox.Derramado	Afectación a terceros	Avance Porcentual	Terceros afectados	Valor Indem.
1	6-Feb-00	Sacha	Pozo Sacha 106	VRP pozo Sacha 106	Unión dañada Falla de Equipo	Plataforma del pozo	60 M2	1/2 bl	No	100%		
2	3-Apr-00	Sacha	Estación Sacha Central	Línea antigua de 12" de Oleoducto que llega del Auca	Caliche por corrosión interna y externa de la línea Corrosión	Contaminación en el área adyacente a la línea	15 M2	2 bls	No	100%		
3	12-Apr-00	Sacha	Pozo Sacha-78	Plataforma del Pozo Sacha-78	Falta de mantenimiento de la unidad de pesca CT-01 de Dygoil. Negligencia	Contaminación del suelo de la plataforma	7 M2	1/3 bl	No	100%		
4	25-Apr-00	Sacha	Pozo Paraiso	A 7 km al norte de la Estación Paraiso	Corte de línea por terceros Atentado	Contaminación de canaleta de la plataforma	300 M2	3 bls	No	100%		
5	26-Apr-00	Sacha	Estación Paraiso	Cubeto del tanque Estación Paraiso	Drenado de tanque Negligencia	Contaminación de Cubeto y área aledaña a cerramiento	60 M2	5 bls	No	100%		
6	14-May-00	Sacha	Estación Sacha Central	A 5 mts de la Estación Sacha Central	Caliche por corrosión en línea de descarga de Unidades de Power Oil "B" Corrosión	Área aledaña contaminada	50 M2	5 bls	No	100%		
7	22-May-00	Sacha	Estación Sacha Central	Tanque de Lavado Estación Sacha Central	Corrosión en el fondo del tanque de lavado Corrosión	Inhabilitación del tanque; derrame de crudo en piscinas API, fugas de agua de formación	5000 M2	27836 bls	Si	100%		
8	16-Jun-00	Sacha	Estación Sacha Central	Cubeto del tanque de lavado	Corrosión en la línea de flujo de 8" Corrosión	Área del cubeto	330 M2	45 bls	No	100%		
9	19-Jun-00	Sacha	Pozo Sacha 09	A 500 metros de la garita de Sacha Central	Corrosión externa de línea de flujo Corrosión	Derecho de vía	16 M2	1 bl	No	100%		
10	27-Jun-00	Sacha	Estación Paraiso	Línea de flujo de 4 1/2"	Corte de línea por desconocidos Atentado	Derecho de vía	20 M2	5 Gal	No	100%		
11	1-Jul-00	Sacha	Pozo Sacha 158	Plataforma del Pozo Sacha-158	Aumento del nivel de fluido de perforación por lluvias Negligencia	Estero y vertiente natural	200 M2	Desconocido	Si	100%		
12	19-Jun-00	Sacha	Pozo Sacha 09	A 500 metros de la garita de Sacha Central	Corrosión externa de línea de flujo Corrosión	Derecho de vía	16 M2	1 bl	No	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO
CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

13	4-Jul-00	Sacha	Pozo Sacha 93	Línea de flujo de 6 5/8"	Rotura de la línea por corrosión Corrosión	Césped y pantano	2100 M2	10 bls	No	100%		
14	23-Jul-00	Sacha	Pozo Sacha-18	Cabezal, a 200 mts de la garita	Daño en válvula de 1" (Inyección Power Oil) y válvula 1/2" en sombrero del cabezal Falla de Equipo	Plataforma del pozo	100 M2	1 bl	No	100%		
15	1-Aug-00	Sacha	Pozo Sacha-09	Línea de flujo de 4 1/2"	Corrosión externa caliche Corrosión	Terreno	100 M2	5 bls	No	100%		
16	21-Aug-00	Sacha	Pozo Sacha 39	Línea de alta presión de 3 1/2"	A 8 metros del cabezal Atentado	Cultivos de café, arroz y maní	800 M2	8 bls	Si	100%		
17	1-Sep-00	Sacha	Pozo Sacha 97	Línea de fluido motriz de 3 1/2"	Corte de línea de alta presión Atentado	Daños a la maleza y tierra firme	14000 M2	100 bls	Si	48%		
18	5-Sep-00	Sacha	Estación Sacha Sur	Sello de válvula de seguridad	En el cabezal del pozo Atentado	Plataforma del pozo, terreno y río	5.800 M2	35 bls	Si	20%		
19	14-Sep-00	Sacha	Pozo Sacha 124	Línea de flujo de 6 5/8"	A 300 metros antes de la plataforma Corrosión	Terreno y estero	1200 M2	6 bls	Si	36%		
20	21-Sep-00	Sacha	Tanque de Oleoducto No 1	Tanque de parafina y sedimentos	Esparcimiento de crudo contenida en fosa de recuperación Negligencia	Área interna del cubeto	6035 M2	10 bls	No	100%		
21	21-Sep-00	Sacha	Pozo Sacha 82	Línea de flujo de 4 1/2"	A 200 metros del manifold de la Est. Sacha Central Corrosión	Zona lastrada de movimiento de vehículos	40 M2	4 bls	No	100%		
22	25-Sep-00	Sacha	Pozo Sacha-10	Línea de alta presión	Fuga por grasero flojo Falla de Equipo	Riachuelo y zanja	400 M2	8 bls	No	100%		
23	9-Oct-00	Sacha	Estación Sacha Central	Tanque de Oleoducto No 1	Desprendimiento de película de crudo contenida en fosa de recuperación Negligencia	Dentro del cubeto	3.000 M2	4 bls	No	100%		
24	15-Oct-00	Sacha	Pozo Sacha 109	Línea de alta presión de 3 1/2"	Corte con sierra Atentado	Maleza y tierra	9800 M2	15 bls	Si	100%		
25	30-Oct-00	Sacha	Estación Sacha Central	a 2 mts de las oficinas	Bomba abierta del sumidero (corto circuito) Falla de Equipo	Tierra firme de Petroproducción	100 M2	1/2 bl	No	25%		
26	22-Nov-00	Sacha	Pozo Sacha 75	Válvula de alivio del cabezal	Descalibración de la válvula Falla de Equipo	Tierra firme y maleza	1300 M2	30 bls	Si	76%		
27	3-Dec-00	Sacha	Mini Estación del Pozo Sacha-36	Contorno al cuello de ganso	Filtraciones internas Falla de Equipo	Tierra firme, pantano y maleza	2500 M2	240 bls	No	10%		
28	4-Dec-00	Sacha	Estación Sacha Norte 1	Unidades de bombeo	Negligencia contratistas Dowell y BJ Negligencia	Tierra firme de Petroproducción	200 M2	No determinado	No	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO
CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZONICO

AÑO: 2000

#	Fecha	Area	Sector	Lugar del siniestro	Descripción del siniestro	Daños causados	Superficie contaminada	Volumen aprox.Derramado	Afectación a terceros	Avance Porcentual	Terceros afectados	Valor Indem.
1	2-Jan-00	Shushufindi	Pozo Aguatico 09	A 100 metros al norte de acceso a pozo Aguatico 05	Corrosión interna y externa en Corrosión	Area de potrero aledaño	300 M2	5 bls	SI	100		
2	22-Jan-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Suroeste	Piscinas de gravitación	Fisura en la línea interna de drenaje de las piscinas de gravitación Corrosión	Contaminación de 370 M2	370 M2	1 bl	NO	100%		
3	10-Feb-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Sur	Separador de prueba # 2	Inundación de separador de prueba # 2 y sumidero Negligencia	Contaminación del Área de las instalaciones	400 M2	20 bls	NO	100%		
4	20-Feb-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi 49	Intersección de entrada al pozo SSFD 49 con carretera principal	Daños por otros, derrame ocasionado por tractor del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito que se encontraba trabajando en el área Atentado	Contaminación de 180 m2	180 M2	2 bls	NO	100%		
5	27-Feb-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi-41	Línea de flujo del pozo Shushufindi-41	Daños ocasionados por terceras personas ocasionando el derrame Atentado	Contaminación en el área de localización del pozo y del estero aledaño - que pasa tras la Estación Suroeste	225 M2	10 bls	SI	100%		
6	4-Mar-00	Shushufindi	Línea de flujo pozo Aguatico -9	Carretera via a la Estación Aguatico	Corrosión interna y externa en la línea de flujo Corrosión	Contaminación en una finca	1000 M2	7 bls	SI	100%		
7	25-Mar-00	Shushufindi	Tanque Oleoducto en Estación Central	Línea de succión oleoducto 26"	Corrosión interna Corrosión	Área circundante al punto de fuga	30 M2	20 bls	NO	100%		
8	27-Mar-00	Shushufindi	Pozo Aguatico 09	Dentro de la locación del pozo	Rotura de línea por intento de robo Atentado	Contaminación en el área del pozo	30 M2	1/2 bl	NO	100%		
9	29-Mar-00	Shushufindi	Pozo Aguatico 09	A la altura del pozo	Robo de tubería Atentado	Contaminación a un costado de la plataforma del pozo	30 M2	1/2 bl	NO	100%		
10	5-Apr-00	Shushufindi	Pozo Aguatico 09	A la altura del pozo	Robo de tubería Atentado	A un costado de la plataforma	30 M2	1/2 bl	NO	100%		
11	12-Apr-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Sur	Línea de flujo de pozo SSFD 52	Rotura de línea por corrosión interna Corrosión	Pantano y estero propiedad de Petroproducción	200 M2	2 bls	NO	100%		
12	21-Apr-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi 61	Piscina de localización de pozo Shushufindi 61	Por filtración interna de la piscina Falla de Equipo	Contaminación de estero aledaño	300 M2	Por determinar	NO	100%		
13	21-Apr-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi 51	En cruce de estero (localizado de Pozo Shushufindi 51)	Corrosión interna Corrosión	Contaminación de estero que cruza por el punto del derrame	340 M2	10 bls	SI	100%	Octavio Segundo Granado	
14	24-Apr-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Central	Piscina recolectora de la estacion	Canalización y filtración de fluidos a través de cuellos de ganso en piscina de drenaje Falla de Equipo	Contaminación en las instalaciones de Petroproducción	50000 M2	30 bls	NO	100%		
15	4-May-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Central	Sumidero bombas de Oleoducto	Desbordamiento del Sumidero Negligencia	Contaminación del Área de Petroproducción	80 M2	10 bls	NO	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

16	4-May-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Sur	A 10 mts de la Estación	Contaminación de sector aledaño al derrame Corrosión	Contaminación de terrenos de Petroproducción	40 M2	4 bls	NO	100%		
17	4-May-00	Shushufindi	Pozo Aguatico 09	Plataforma del pozo	Terceras personas producen rotura del muro de piscina Atentado	Contaminación de la Plataforma	120 M2	10 bls	NO	100%		
18	6-May-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi 22B	Línea de flujo de 6 5/8"	Corrosión de línea Corrosión	Area de válvulas block	36 M2	4 bls	NO	100%		
19	21-May-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi 51	Línea de flujo del pozo	Caliche ocasiona rotura de la línea de flujo Corrosión	Contaminación de terrenos de Petroproducción	80 M2	5 bls	NO	100%		
20	23-May-00	Shushufindi	Pozo Aguatico 09	Filtración interna a un costado de la piscina	Filtración interna a un costado de la piscina Falla de Equipo	Contaminación de terrenos de Petroproducción	8 M2	1/2 bl	NO	100%		
21	20-Jun-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Norte	Línea de descarga de los separadores	Daño válvula de mariposa de 10" Falla de Equipo	Contaminación de 40 M2 en área de separadores	40 M2	10 bls	Verdadero	100%		
22	29-Jun-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi 51	Línea de flujo de 6 5/8"	Por corrosión interna y externa Corrosión	Contaminación de 20 m2	20 M2	3 bls	NO	100%		
23	2-Jul-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Central	Sumidero bombas de Oleoducto	Rebosaiento del sumidero Falla de Equipo	Tierra firme y estero	55 M2	5 bls	NO	100%		
24	25-Jul-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Central	Compresor de gas # 4	Línea de descarga de 4" fuera de la piscina Falla de Equipo	Contaminación del área	1000 M2	No determinado	NO	55%		
25	25-Jul-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi 84	Válvula wing del pozo	Rotura del pin en el vástago de la válvula Falla de Equipo	Contaminación de área pequeña	15 M2	2 bls	NO	100%		
26	26-Jul-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi 51	Línea de flujo	Corrosión interna de la línea Corrosión	Cuneta	60 M2	10 bls	NO	100%		
27	11-Aug-00	Shushufindi	Estación Aguatico	Plataforma y zona aledaña	Manipuleo de las válvulas de control de la línea Atentado	Riachuelo y potrero	2500 M2	25 bls	SI	100%		
28	12-Aug-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi 12	Línea de flujo	Robo por terceros desconocidos Atentado	Zona pantanosa	150 M2	5 bls	SI	100%		
29	8-Nov-00	Shushufindi	Estación Shushufindi Central	Línea de Oleoucto de 26"	Caliche en línea antes de la entrada al tanque Corrosión	Tierra firme	20 M2	300 bls	NO	55%		
30	16-Dec-00	Shushufindi	Pozo Shushufindi-19	A 50 metros de la via principal	Corrosión en la línea de flujo Corrosión	Vegetación y pozo de agua	150 M2	1 bl	SI	100%	Jorge Moreira	