

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAME DE CRUDO Y/O DERIVADOS

Año 2003

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS
AREA - AUCA**

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZONICO

AÑO: 2003

#	Fecha	Area	Sector	Lugar del siniestro	Descripción del siniestro	Daños causados	Superficie contaminada	Volumen aprox.Derramado	Afectación a terceros	Avance Porcentual	Terceros afectados	Valor Indem.
1	1-Jan-03	AUCA	TANQUE DE PRUEBA CONONACO 28	CONONACO	VALVULA DE DRENAJE QUEDO ABIERTA NEGLIGENCIA	CONTAMINACIÓN DE ESTERO	600 MTS CUADRADOS	1 BL	SI	100%		
2	10-Jan-03	AUCA	AUCA	LINEA DE FLUJO POZO INYECTOR AUCA 05	POR CORROSION INTERNA SE PRODUCE CALICHE EN LA LINEA DEL INYECTOR # 05 CORROSION	TERRENO Y LAGUNA	1800 MTS CUADRADOS	NO DETERMINADO	SI	10%		
3	19-Jan-03	AUCA	ARMADILLO	LINEA DE FLUJO POZO ARMADILLO #01	INTENTO ROBO DE TUBERIA ATENTADO	AFECTADOS SECTORES DE TERRENO Y LAGUNA	90 MTS CUADRADOS	1 BL	SI	22%	GILBERTO JARA	
4	18-Feb-03	AUCA	CONGA #02	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" CONGA #02	ATENTADO ROBO DE TUBERIA ATENTADO	CONTAMINACIÓN DE SUELO Y PANTANO	240 MTS CUADRADOS	3 BLS	SI	100%		
5	26-Feb-03	AUCA	AUCA SUR	LINEA DE FLUJO POZO INYECTOR 05	ROTURA DE LINEA CORROSION	TERRENO	400 M2	4 BLS	NO	100%		
6	15-Mar-03	AUCA	AUCA # 28	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 28	ATENTADO CORTE DE TUBERIA ATENTADO	TERRENO Y LAGUNA	4200 MTS CUADRADOS	5 BLS APROX.	SI	100%		
7	20-Mar-03	AUCA	POZO AUCA # 28	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 28 (EN LA VIA)	ROTURA DE LINEA POR CORROSION INTERNA CORROSION	TERRENO Y ESTERO	700 M2	2 BLS	SI	100%		
8	28-Mar-03	AUCA	YUCA	LINEA DE OLEODUCTO DE 6"	ATENTADO ROBO DE TUBERIA. ATENTADO	ESTERO	6.000 MTS CUADRADOS	NO DETERMINADO	SI	12%		
9	1-Apr-03	AUCA	MINI ESTACION CULEBRA # 1	SUMIDERO	REBOSAMIENTO DEL SUMIDERO NEGLIGENCIA	AFECTADO SECTOR DEL RIACHUELO Y TERRENO	600 MTS CUADRADOS	10 BLS	SI	90%		
10	9-Apr-03	AUCA	ESTACION CENTRAL	UNIDADES DE ACT	MANIPULACION DE VALVULAS DEL TOMA MUESTRAS ATENTADO	ESTERO Y LAGUNA	2700 MTS	NO DETERMINADO	SI	35%		
11	14-Apr-03	AUCA	CONONACO # 6	SUMIDERO	SUMIDERO REBOSADO FALLA DE EQUIPO	TERCEROS	403 M2	5 BLS	SI	90%		
12	22-Apr-03	AUCA	ESTACION AUCA SUR	SUMIDERO BOMBAS AJAX EST. SUR	REBOSAMIENTO DEL SUMIDERO NEGLIGENCIA	ESTERO Y PANTANO	2560 M2	2 BLS	SI	73%		
13	23-Apr-03	AUCA	ESTACION AUCA CENTRAL	SUMIDERO BOMBAS POWER OIL	CALICHE EN LINEA DE SUCCION CORROSION	ZANJA Y PISCINA DE CONTINGENCIA	400 M2	5 BLS	NO	100%		
14	27-Apr-03	AUCA	AUCA # 45	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 45	ROBO DE TUBERIA ATENTADO	TERRENO	170 M2	1 BL	SI	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAME DE CRUDO Y/O DERIVADOS

Año 2003

15	27-Apr-03	AUCA	POZO AUCA # 21	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 21	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENO	1000 M2	2 BLS	SI	100%		
16	28-Apr-03	AUCA	POZO AUCA # 43	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 43	CALICHE POR DAÑO EN TUBERIA CORROSION	ESTERO Y PANTANO	300 M2	5 BLS	SI	0%		
17	28-Apr-03	AUCA	AUCA # 15	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 15	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENO	15 M2	5 GLS	SI	100%		
18	28-Apr-03	AUCA	CONGA SUR # 01	LINEA DE FLUJO DEL POZO CONGA SUR #01	INTENTO ROBO DE TUBERIA ATENTADO	TERRENO	1 M2	5 GLS	SI	100%		
19	29-Apr-03	AUCA	PUMA	LINEA DE TRANSFERENCIA PUMA	ROBO DE 84 M. DE TUBERIA ATENTADO	TERRENO	128 M2	1 BL	SI	100%		
20	20-May-03	AUCA	AUCA # 45	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 45	ROBO DE TUBERIA ATENTADO	TERRENO	300 M2	NO CUANTIFICADO	SI	100%		
21	23-May-03	AUCA	AUCA # 15	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 15	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENO	90 MTS CUADRADOS	2 BLS	SI	12%		
22	24-May-03	AUCA	CONGA SUR # 01	LINEA DE FLUJO DE POZO CONGA SUR 01	INTENTO ROBO DE TUBERIA ATENTADO	TERRENO	350 M2	NO CUANTIFICADO	SI	100%		
23	27-May-03	AUCA	REINYECTOR YULEBRA 06	LINEA DE FLUJO POZO REINYECTOR YULEBRA # 06	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENO	980 M2	20 BLS	SI	58%		
24	4-Jun-03	AUCA	POZO AUCA 22	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 22	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENO	1600 M2	NO ESTIMADO	SI	5%		
25	5-Jun-03	AUCA	AUCA SUR	SUMIDERO AUCA SUR # 1	REBOSAMIENTO DEL SUMIDERO NEGLIGENCIA	TERRENO Y PANTANO	2220 M2	NO ESTIMADO	SI	5%		
26	6-Jun-03	AUCA	PINDO	LINEA DE OLEODUCTO SECUNDARIO DE PINDO	ROTURA DE UNA VALVULA DE AGUJA FALLA DE EQUIPO	AFECTACION EN FINCAS	2400 M2	NO CUANTIFICADO	SI	24%	RODRIGO CANGO CAÑAR Y FELIPE PANESO	
27	6-Jun-03	AUCA	PUMA	LINEA DE TRANSFERENCIA PUMA	ROBO DE TUBERIA ATENTADO	POTRERO, ESTERO Y ESPECIES FORESTALES	2030 M2	NO ESTIMADO	SI	100%		
28	11-Jun-03	AUCA	AUCA 25	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 25	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENO	135 M2	NO ESTIMADO	SI	100%		
29	30-Jun-03	AUCA	AUCA #29	LINEA DE 3 1/2" FLUIDO MOTRIZ POZO AUCA #29	INTENTO ROBO DE TUBERIA ATENTADO	TERRENO, ESTERO, LAGUNAS Y RIO	26820 M2	NO ESTIMADO	SI	88%		
30	23-Jul-03	AUCA	YULEBRA 01	TANQUE DE AGUA DE REINYECCION	REBOSAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA DE REINYECCION POZO YULEBRA # 06 NEGLIGENCIA	CUBETO AREA DE TANQUES	390 M2	10 BLS CON 90% BSW	NO	90%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAME DE CRUDO Y/O DERIVADOS

Año 2003

31	28-Jul-03	AUCA	POZO AUCA #11	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 11	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENO Y PANTANO	440 M2	1 BL	SI	100%		
32	27-Aug-03	AUCA	RUMIYACU	CUBETO RUMIYACU #01	FISURA EN EL FONDO DEL TANQUE CORROSION	NO	100 M2	1 BL	NO	100%		
33	14-Sep-03	AUCA	POZO AUCA #27	LINEA DE FLUJO POZO AUCA # 27	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	RIVERA RIO TIPUTINI	50 M2	2 GLS	NO	100%		
34	3-Oct-03	AUCA	POZO AUCA #31	LINEA DE FLUJO AUCA 31 VIA AUCA DAYUMA	CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y ESTERO	300 M2	1 BL	SI	60%		
35	20-Oct-03	AUCA	AUCA	A 300 MTS DEL CABEZAL DEL POZO AUCA 33, KM 28	CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA 33 CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO	100 M2	1 BL	SI	100%		
36	8-Nov-03	AUCA	POZO AUCA 38	A 300 MTS DEL CABEZAL DEL POZO AUCA 38	CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO DEL POZO AUCA 38 CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y TERRENO ALEDAÑO	300 M2	2 BLS	SI	65%		
37	9-Nov-03	AUCA	YUCA	INGRESO DE PLATAFORMA YUCA 08	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO DEL POZO YUCA 08 CORROSION	TERRENO ALEDAÑO	2500 M2	3 BLS	SI	25%	SR. JOSE MONCADA	
38	19-Nov-03	AUCA	LINEA DE FLUJO AUCA-09	ENTRE LA VIA DAYUMA Y POZO AUCA 09	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO POZO AUCA 09 CORROSION	CONTAMINACIÓN DE TERRENO Y LAGUNA	320 M2	4 BLS	SI	70%		
39	21-Nov-03	AUCA	PLATAFORMA AUCA 01	ENTRE PUENTE Y PLATAFORMA AUCA 01	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO POZO AUCA 01 CORROSION	CONTAMINACIÓN DE TERRENO, ESTERO Y PANTANO ALEDAÑO AL POZO	3455 M2	4 BLS	SI	39%	SR. DANIEL BARRES	
40	5-Dec-03	AUCA	VIA AUCA - CONONACO	INGRESO AL POZO AUCA 01	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO POZO AUCA 11 CORROSION	CONTAMINACIÓN DE TERRENO, ESTERO Y PANTANO	3825 M2	3 BLS		10%	SR SANTOS VALENCIA	

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO
CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS
AREA - LAGO AGRIO**

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZONICO

AÑO: 2003

#	Fecha	Area	Sector	Lugar del siniestro	Descripción del siniestro	Daños causados	Superficie contaminada	Volumen aprox.Derramado	Afectación a terceros	Avance Porcentual	Terceros afectados	Valor Indem.
1	4-Mar-03	Lago Agrio	LAGO # 29	POZO LAGO # 29	ROTURA DE O RING DE BOMBA TRIPLEX FALLA DE EQUIPO	LOCACION POZO LAGO 29	150 M2	3 BLS	NO	85%		
2	24-Mar-03	Lago Agrio	LAGO # 29	ENTRE LOCACION LAGO 29 Y LAGO 10	AFLOJAN PERNOS GRAPA ATENTADO	TERRENO Y ESTERO	NO DETERMINADA	3 BLS	SI	85%		
3	4-Apr-03	Lago Agrio	GUANTA	ESTACION GUANTA	FUGA POR ANILLO INFERIOR DEL TANQUE FALLA DE EQUIPO	CUBETO DEL TANQUE	NO DETERMINADA	3974 BLS	NO	50%		
4	4-Apr-03	Lago Agrio	GUANTA CENTRAL	PISCINA DE MECHEROS ESTACION GUANTA	POR BOTA DE MENOR CAPACIDAD CON RELACION AL VOLUMEN DEL TK INSTALADO FALLA DE EQUIPO	PISCINA DE GUANTA CENTRAL Y ALREDEDORES		5 BLS	NO	80%		
5	10-May-03	Lago Agrio	LAGO # 21	LOCACION LAGO #21	INTENTO DE ROBO DE UNA VALVULA DE TANQUE DE LOCACION ATENTADO	PLATAFORMA LAGO # 21	20 M2	1 BL	NO	100%		
6	5-Jun-03	Lago Agrio	LAGO AGRIO # 04	DRENAJE DE PISCINA	FILTRACION DE CRUDO POR TUBERIA DE DRENAJE DE PISCINA FALLA DE EQUIPO	ESTERO ALEDAÑO	1400 M2	3 BLS	SI	30%		
7	16-Jun-03	Lago Agrio	LAGO # 13	LINEA DE RECIRCULACION	ROTURA DE NIPLA EN VALVULA CHECK FALLA DE EQUIPO	LUGAR EN LA ESTACION CENTRAL	30 M2	2 BLS	NO	100%		
8	30-Jun-03	Lago Agrio	LAGO # 27	PLATAFORMA POZO LAGO # 27	ROTURA DE EMPAQUE DE BRIDA DE 4" DE LINEA DE RETORNO FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE PLATAFORMA, PANTANO Y LADERAS	938 M2	5 BLS	SI	100%		
9	7-Jul-03	Lago Agrio	LAGO CENTRAL	PISCINAS DE LAGO CENTRAL	FILTRACION DE CRUDO POR TUBERIA DRENAJE DE PISCINAS NEGLIGENCIA	ESTERO	1500 M2	10 BLS	SI	100%		
10	14-Jul-03	Lago Agrio	LAGO CENTRAL	SUMIDERO DE LAGO CENTRAL	SEPARADOR DE PRODUCCION SE INUNDA POR DAÑO EN MICRO SWITCH FALLA DE EQUIPO	TERRENO DE LA CENTRAL	VA POR CANAL A PISCINA DE ESTACION	10 BLS	NO	100%		
11	11-Aug-03	Lago Agrio	LAGO NORTE	TANQUE DE REINYECCION DE AGUA	REBOSAMIENTO DE TANQUE REINYECCION DE AGUA LAGO NORTE FALLA DE EQUIPO	NO	NO DETERMINADA	1 BL	NO	100%		
12	28-Aug-03	Lago Agrio	LAGO	KM 13 1/2 EN LA LINEA DE TRANSFERENCIA PARAHUACU	CORTE DE LINEA ATENTADO	TERRENOS	10 M2	4 GLS	SI	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

13	1-Sep-03	Lago Agrio	LAGO # 39	UNIDAD TRIPLEX DE LAGO # 39	FISURA EL NIPLA DE LA UNIVERSAL DE LA LINEA DE RECIRCULACION FALLA DE EQUIPO	ESTERO ALEDAÑO	2090 M2	5 BLS	SI	100%		
14	17-Sep-03	Lago Agrio	ESTACION LAGO NORTE	AREA SEPARADORES	DAÑO EN LINEA DE 4" BY PASS SEPARADORES CORROSION	DAÑO TERRERNO AREA DE SEPARADORES	30 M2	4 BLS	NO	100%		
15	15-Oct-03	Lago Agrio	ESTACION GUANTA	AREA DE SEPARADORES Y MANIFOLDS	REBOZAMIENTO DE SUMIDERO POR DAÑO DE AUTOMATICO DE BOMBA FALLA DE EQUIPO	SUELO CONTAMINADO AREA DE SEPARADORES Y MANIFOLDS	120 M2	1/2 BL	NO	100%		
16	24-Oct-03	Lago Agrio	LAGO AGRIO	A 100 MTS DEL CABEZAL DEL POZO LA-24	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO DE 6" CORROSION	CONTAMINACION DE TIERRA, ESTERO Y PANTANO	10000 M2	20 BLS	SI	5%		
17	29-Oct-03	Lago Agrio	LAGO AGRIO	LINEA DE FLUJO DE 6" (CABEZAL) POZO LA-24	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO DE 6" CORROSION	EXTENSION DE CONTAMINACION DE PANTANO POR FUERTES LLUVIAS (+2000)	12000 M2	20 BLS	SI	5%	SR. GALO CHECA	
18	2-Nov-03	Lago Agrio	GUANTA	LINEA DE TRANSFERENCIA GUANTA-LAGO AGRIO	CORTE DE LINEA CON SEGUETA ATENTADO	CONTAMINACIÓN EN SECTOR DE LA LINEA DE TRANSFERENCIA	NO DETERMINADA	2 GLS	NO	100%		
19	18-Nov-03	Lago Agrio	LAGO CENTRAL	LAGO # 37	ROTURA DE EMPAQUE DE 4" EN LINEA DE FLUJO FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA DEL POZO	100 M2	2 BLS	NO	100%		
20	23-Nov-03	Lago Agrio	A 100 MTS DE LA PLATAFORMA LA-06	ENTRE LA VIA LAGO AGRIO-TARAPOA	CORTE DE LINEA DE FLUJO LA-06 POR ROBO ATENTADO	CONTAMINACIÓN DE TERRENO	800 M2	3 BLS	SI	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO
CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS
AREA - SACHA**

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZONICO

AÑO: 2003

#	Fecha	Area	Sector	Lugar del siniestro	Descripción del siniestro	Daños causados	Superficie contaminada	Volumen aprox.Derramado	Afectación a terceros	Avance Porcentual	Terceros afectados	Valor Indem.
1	8-Jan-03	SACHA	SACHA CENTRAL	PISCINA API SACHA CENTRAL	DESBORDE DE PISCINA API NEGLIGENCIA	TERRENOS	800 M2	5 GLS	SI	100%	SRA. LUZ AMADA VILLALTA%	
2	21-Jan-03	SACHA	SACHA-39	LINEA DE ALTA DE SACHA 39	CORTE EN LINEA DE ALTA, INTENTO DE ROBO ATENTADO	TERRENOS	8600 M2	3 BLS	SI	99%	MARCIAL ZURITA	
3	5-Feb-03	SACHA	SACHA 174	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 174	FUGA POR VALVULA DE MARIPOSA DEL TANQUE DE PRUEBA DE 300 BLS NEGLIGENCIA	TERRENOS ADYACENTES	200 M2			99%		
4	21-Apr-03	SACHA	SACHA # 80	LINEA DE FLUJO SACHA # 80	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENOS	45 M2	1 BL	SI	55%		
5	21-Apr-03	SACHA	SACHA # 80	LINEA DE FLUJO SACHA # 80	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENOS	850 M2	4 BLS	SI	55%		
6	27-May-03	SACHA	SACHA # 62	LINEA DE FLUJO SACHA # 62	DAÑO EN TUBERIA CORROSION	TERRENOS ALEDAÑOS	100 M2	2 BLS	SI	87%		
7	29-May-03	SACHA	SACHA-144	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 144	CORROSION DEL EMPAQUE VRF CORROSION	PLATAFORMA DEL POZO	500 M2	5 BLS		99%		
8	17-Jun-03	SACHA	SACHA - 86	PLATAFORMA DEL POZO SA-86	FILTRACION DE CRUDO PISCINA TAPONADA FALLA EQUIPO	AFECTACION A TERRENO Y LAGO	300 M2	6 BLS	SI	99%		
9	14-Jul-03	SACHA	SACHA-111	LINEA DE FLUJO SACHA-111	ROBO DE LINEA DE FLUJO ATENTADO	AFECTACION A TERRENO	45 M2	2 BLS	SI	99%		
10	15-Jul-03	SACHA	SACHA # 112	LINEA DE FLUJO SACHA # 112	INTENTO DE ROBO EN LINEA DE FLUJO 4" Y 6" ATENTADO	TERRENOS ALEDAÑOS	162 M2	12 BLS	SI	99%		
11	7-Aug-03	SACHA	SACHA # 03	LINEA DE FLUJO SACHA # 03	INTENTO DE ROBO EN LINEA DE FLUJO 4 1/2" ATENTADO	TERRENO	100 M2	2 BLS	NO	99%		
12	17-Aug-03	SACHA	SACHA CENTRAL	CUBETO DE CONTENCION SACHA CENTRAL	HUNDIMIENTO DEL TECHO FLOTANTE Y ROTURA DEL FONDO DEL TANQUE FALLA DE EQUIPO	RIO HUAMAYACU POR EL FUERTE TEMPORAL ALCANZA AL RIO NAPO POR DAÑO EN BARRERAS	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	SI	25%		
13	23-Aug-03	SACHA	SACHA # 161	LINEA DE FLUJO SACHA # 161	DAÑO EN LINEA DE FLUJO DEL POZO SACHA 161 CORROSION	TERRENOS ALEDAÑOS	1700 M2	4 BLS	SI	63%		
14	2-Sep-03	SACHA	SACHA # 148	LINEA DE FLUJO SACHA 148	CALICHE EN LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" CORROSION	TERRENO ALEDAÑO	422 M2	2 BLS	SI	99%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

15	6-Oct-03	SACHA	SACHA	POZO SACHA-102	DANO DEL SELLO DEL VRF, LIQUEO DE CRUDO EN PLATAFORMA (INTERIOR Y CONTORNO) FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACIÓN DE SUELO DE PLATAFORMA Y CONTORNO DE LA MISMA	17360 M2	6 BLS	SI			
16	21-Oct-03	SACHA	POZO SACHA 23	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 23	LIQUEO EN SELLO DE VALVULA MASTERS FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DEL CUBETO DEL CABEZAL Y TERRENO DE PLATAFORMA	6 M2	1BL			NO	
17	2-Nov-03	SACHA	SACHA # 115	LINEA DE FLUJO SACHA # 115	FISURA EN LINEA DE ALTA CORROSION	CONTAMINACION DE ESTERO Y TERRENOS ALEDAÑOS	4800 M2	4 BLS	SI		BARRIO MIRAFLORES Y FINCA DEL SR. HECTOR RAMOS	
18	7-Nov-03	SACHA	VIA LAGO AGRIO - SACHA	LINEA DE FLUJO COMPARTIDA POZO SACHA # 51 - 162	CORROSION EXTERNA DE TUBERIA DE 6 5/8 CORROSION	TERRENOS ALEDAÑOS	600 MTS LINEALES	4 BLS	SI	6000 M2	SRS MIGUEL MACAS, ANGEL MERIZALDE	
19	10-Nov-03	SACHA	POZO SACHA 27	LOCACION POZO SACHA 27	ROTURA DE LINEA DE 8" DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO DE NEPLO FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE SUELO DE PLATAFORMA Y FINCA ALEDAÑA	9970 M2	RECUPERADO HASTA LA FECHA 425 BLS NETOS	SI	27	SR. PONCE	
20	16-Nov-03	SACHA	POZO SACHA 144	PLATAFORMA DEL POZO	FALLA DE LA VALVULA REGULADORA FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA	750 M2	40 BLS		100%		
21	16-Nov-03	SACHA	SACHA 51-162	LINEA COMPARTIDA SACHA 51-162	POR CAMBIO DE TRAMO EN LINEA DE FLUJO DE 6". NEGLIGENCIA	TERRENOS RIVERA DEL RIO	5000 M2	20 BLS	SI	41%	SRS MIGUEL MACAS, ANGEL MERIZALDE, FRANCISCO TORRES	
22	22-Nov-03	SACHA	SACHA	LINEA DE ALTA DE SACHA	DESGASTE DE LA TUBERIA CORROSION	FINCA	1500 M2	1500 BLS	SI		SR CUESTA	
23	22-Nov-03	SACHA	SACHA 96	PLATAFORMA	DAÑO EN EMPAQUE DE VALVULA BLOCK EN LINEA DE FLUJO SACHA 96 FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE TERRENO	480 M2	2 BLS	SI		SRA. MARIA CORRAL SALAS	
24	22-Nov-03	SACHA	VIA PRINCIPAL LA-COCA	FRENTE AL POZO SACHA-08	ROTURA LINEA DE ALTA 6" DE FLUJO MOTRIZ (3900 PSI) DE Estación NORTE 1 FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACIÓN DE TERRENO	3 HECTAREAS	1500 BLS	SI		SR CUESTA	
25	3-Dec-03	SACHA	SACHA 68	LINEA DE FLUJO DE SACHA # 68	DAÑO EN LINEA DE FLUJO DE SACHA 68 CORROSION	TERRENOS ALEDAÑOS	1000 M2	2 BLS	SI	100%		
26	3-Dec-03	SACHA	SACHA SUR	LINEA DE FLUJO Estación SACHA SUR	DAÑO EN LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" DE LA Estación SACHA SUR CORROSION	SECTOR DE LA Estación	600 M2	1 BL	NO	100%		

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO
CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

27	4-Dec-03	SACHA	SACHA 115	A 1000 MTS DE LA LOCACION POZO 115	CORROSION INTERNA DE LINEA 6" CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y ESTERO	602 M2	3 BLS	SI	100%	SRS. EDUARDO AGUILERA, PATRICIO CALVA Y SEÑORA	
----	----------	-------	-----------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--------	-------	----	------	---	--

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO
CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS
AREA - SHUSHUFINDI**

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZONICO

AÑO: 2003

#	Fecha	Area	Sector	Lugar del siniestro	Descripción del siniestro	Daños causados	Superficie contaminada	Volumen aprox.Derramado	Afectación a terceros	Avance Porcentual	Terceros afectados	Valor Indem.
1	7-Jan-03	SHUSHUFINDI	SHUSHUFINDI # 59	VIA AL AGUARICO POZO SSFD # 59	ROBO DE TUBERIA ATENTADO	TERRENO DE COLONO (CULTIVOS Y ESTEROS)	500 M2	10 BLS	S	100%		
2	25-May-03	SHUSHUFINDI	MECHERO Estación NORTE	SCRUBBER DEL MECHERO	POR ROBO DE GASOLINA BLANCA ATENTADO	ÁREA DEL MECHERO Y MALEZA EN RIVERAS DEL RIO	3500 M2	10 BLS	SI	100%		
3	20-Jul-03	SHUSHUFINDI	LINEA DE FLUJO DEL POZO 70	EN LINGADAS DE TUBERIAS DE PPR	POR INTENTO DE ROBO DE TUBERIA ATENTADO	TERRENO EN SECTOR DE LA LINGADA	240 M2	1 BL		100%		
4	14-Aug-03	SHUSHUFINDI	BASE DEL CABEZAL DEL POZO AGUARICO-07	PLATAFORMA DEL POZO AG-07	CORROSION CORROSION	CONTAMINACIÓN DE SUELOS DE PETROPRODUCCION (10 M2) Y TERRENOS (15 M2)	25 M2	10 BLS	SI	100%	TERRENO Y MALEZA	
5	31-Oct-03	SHUSHUFINDI	SHUSHUFINDI SUROESTE	SUMIDERO DEL ÁREA DE MANIFOLD	DAÑO EN LA BOMBA DE SUMIDERO FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACIÓN EN PEQUEÑO ESTERO	130 M2	4 BLS	SI			
6	7-Nov-03	SHUSHUFINDI	SHUSHUFINDI # 76	LINEA DEL POZO SHUSHUFINDI # 76 CERCANO AL POZO AG 01	CORROSION INTERNA DE LA LINEA CORROSION	CONTAMINACION DE UN TERRENO Y PANTANO ADYACENTE	300 M2	3 BLS	SI		SR. JOSE ORBE JARAMILLO	
7	7-Nov-03	SHUSHUFINDI	SHUSHUFINDI # 46	A 100 MTS DE LA ESTACION AGUARICO	CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO SSFD 76 CORROSION	CONTAMINACIÓN DE ACCESO Y UN PEQUEÑO PANTANO	300 M2	3 BLS	SI	25%		
8	4-Dec-03	SHUSHUFINDI	SHUSHUFINDI 59	LINEA DEL POZO SHUSHUFINDI 59	REBOSAMIENTO DEL TANQUE DE 55 GLS. ENCONTRARSE ABIERTO VALVULA DE CAÑERIA DE BOMBA DE TRANSFERENCIA NEGLIGENCIA	TERRENO ADYACENTE	50 M2	1 BL	SI	100%		